# ENVIRONMENT - Prevencion de Derrames PRIT



## ENVIRONMENT - Prevencion de Derrames PRIT: Run on 02/03/2021

This document was created in MY Compliance Management on 10/06/2021 22:38:56




### Audit Details

| | |
|---|---|
| **Audit name:** | ENVIRONMENT - Prevencion de Derrames PRIT |
| **Audit date:** | 02/03/2021 |
| **Auditor:** | Emili Bethancourth |
| **Audit details:** | Inspecciones según el Plan de Contingencia frente a Contaminación en el Mar - Punta Rincon International Terminal. |
| **Overall Outcome:** | Passed 8/9 (89%) |
| **Hora / Hour** | 12:00 |
| **Area de atraque / Docking Area** | Terminal 2 |
| **Nombre de embarcación** | MV PRASLIN |
| **IMO** | 9544750 |
| **Actividad / Activity** | Concentrado de cobre, CuCon |
| **Bitacora Ambiental \| Describir el resultado de la inspección.** | 02032021<br><br>18:36 Descarga normal<br><br>03032021<br>13:36 Shiploader se atascado se realizo limpieza manual.<br>18:12 Limpieza manual EN shiploader<br>20:00 Finalización de limpieza manual<br><br>04032021<br>14:40 Se presentan fuertes vientos<br>17:21 Sin novedad que reportar.<br><br>05032021<br>10:37 Finalizacion de descarga y presencia de concentrado en la plataforma |
| **Prevención de sucesos \| Describir todas las acciones para hacer segura la maniobra de atraque y descarga.** | Embarcación atracado en las boyas fuera de la terminal por fuerte vientos hasta el 4 Marzo y desatraco hasta el 5 de marzo en la mañana. se descargó un aproximado de 35,500mt |
| **MSDS del Producto** | Si |

### Notes

9544750 MV PRASLIN

### Conclusion Statement

Se presentó problemas en el shiploader en 2 dos ocaciones el personal realizó la Remocion de manera manual en dos ocaciones.

### Audit Criteria

## #1: Derrames

**Outcome:** 0 - Good Practice

**Details:** Verificar el manejo ambiental de sustancias oleosas y/o químicas en el mar y tierra. *Describir hora, tipo, fuente y cantidad de la sustancia derramada.

**Notes:**

**Evidence:**




## #2: Residuos

**Outcome:** 0 - Good Practice

**Details:** Verificar manejo de residuos. *Adjuntar registro de disposición de residuos de la embarcación en PDF. *Describir los tipo, cantidad y origen de los desechos.

**Notes:**

**Evidence:**



PDF - GARBAGE BOOK

## #3: Respuesta a Derrames PRIT

**Outcome:** 0 - Good Practice

**Details:** Verificar la disponibilidad de los equipos de contingencia de control de derrames. *Describir los equipos MARPOL (disponibilidad y operatividad)

**Notes:**

## #4: Biodiversidad

**Outcome:** 0 - Good Practice

**Details:** Verificar en el entorno presencia de flora y fauna acuatica y terrestre. *Describa los avistamientos: especie, cantidad, condicion, tamaño. *En caso de Mamífero Marinos, complete el formulario de avistamiento ARAP *En caso de Tortugas Marinas, complete el formulario de avistamiento ARAP

**Notes:**

**Evidence:**










## #5: Se participó en reunión de pre-arribo?

**Outcome:** No

**Details:** Adjuntar constancia de reunión de prearribo en PDF

**Notes:**

### #6: Agua de Lastre

**Outcome:** 0 - Good Practice

**Details:** Verificar manejo de agua de lastre de las embarcaciones. *Se debe adjuntar registro de renovación de agua de lastre (lugar/coordenada geográfica) *En caso de que la embarcación tenga un tratamiento de agua de lastre, se debe adjuntatar certificado de tratamiento en cumplimiento con el código BWMS Code

**Notes:**

**Evidence:**

PDF - BALLAS WATER    PDF - OIL RECORD BOOK

### #7: En caso de haber descarga de Carbón

**Outcome:** 6 - No Aplica

**Details:** Verificar lo siguiente: 1.- Manga/chute de descarga en buen estado. 2.- Presencia de vigía de operaciones tolva de carbón. 3.- Funcionamiento de aspersores de agua (ADJUNTAR FOTOS) 4.- Funcionamiento correcto de sump pumps a lo largo del Jetty. 5.- Limpieza de derrames en Jetty posterior a la descarga.

**Notes:**

### #8: En caso de haber carga de Cucon

**Outcome:** 0 - Good Practice

**Details:** Verificar lo siguiente: 1.- Shiploader de descarga en buen estado. 2.- Presencia de vigía de operaciones. 3.- Funcionamiento correcto de sump pumps a lo largo del Jetty. 4.- El llenado de los compartimentos no debe sobresalir (ADJUNTAR FOTOS) 5.- Limpieza de derrames en Jetty posterior a la descarga.

**Notes:**

**Evidence:**




4 mar. 2021 2:26:26 p. m.
17P 533294 997548


Network: 3 mar. 2021 13:30:46
Local: 3 mar. 2021 13:30:51


2 mar. 2021 5:38:30 p. m.
17P 533293 997582


2 mar. 2021 5:34:06 p. m.
17P 533296 997545


2 mar. 2021 5:33:26 p. m.
17P 533285 997545


2 mar. 2021 5:33:45 p. m.
17P 533282 997537

## #9: Imbornales

**Outcome:** 0 - Good Practice

**Details:** Verificar la presencia de los imbornales antes y durante las descarga.

**Notes:**

**Evidence:**




